

التحكم في مصنع إعادة تدوير البلاستيك بواسطة المايكروكونترولر

إعداد الطالب:

أحمد عبدالله محمد أحمد عبدالله

إسماعيل إبراهيم محمد عمر

أواب معاوية عوض الله إدريس

محمد عبد المنعم بابكر حاج سعيد

بحث تكميلي لنيل درجة البكالريوس مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية والإلكترونية/قدرة

**قسم الهندسة الكهربائية
كلية الهندسة والتقنية
جامعة وادي النيل**

فبراير 2016م

المستخلص:

يوضح هذا المشروع كيفية التحكم في مصنع إعادة تدوير البلاستيك بواسطة المايكروكونترولر atmega16.

حيث يوجد لكل معدة من معدات هذا المصنع (السير الناقل، الكساره، البريمه الناقله، حوض الغسيل، ماكينة البلوره، مضخه التجفيف، الضاغط، القطاعه، ناقل الحبوب الهوائي) متحكمة خاصة بها وشاشة عرض تمكنا من معرفة ماحدث لهذه المعدة كما أن هنالك متحكمة رئيسية (master) تلعب دور المراقب لكل المتحكمات بخط الإنتاج.

الآية

قال تعالى :

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ ثَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ قَضَانًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا إِنَّا سَيِّمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي النَّورَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأً فَازَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى
سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا).

الفتح : 29

إهداع

إلى من نحمل .. إلى من كلهم الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمنا العطاء بدون انتظار
أسمائهم بكل افتخار .. أرجو من الله أن يمد في أعماركم لتروا ثمارا قد حان قطافها بعد طول
انتظار

آباؤنا الأعزاء

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان
دعاؤهن سر نجاحنا وحنانهن بلسم جراحنا إلى أغلى الحباب

أمهاتنا

إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى الوجوه المفعمة بالبراءة
إخوتنا

إلى من معهم سعدنا ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرنا إلى من كانوا معنا على
طريق النجاح والخير
أصدقاونا.....

شكر وعرفان

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلى بطاعتك .. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ..
ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك .. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

الشكر أولاً وآخراً للمولى عز وجل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعانتنا
على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل.

إن قلت شakra فشكري لن يوفيكم
حقا سعيتم فكان السعي مشكورا
إن جف حبري عن التعبير يكتبكم
قلب به صفاء الحب تعبيرا

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز
هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات ، ونخص بالشكر :

الأستاذ الجليل الباش مهندس / محمد أحمد الطيب

الذي أشرف على هذا المشروع ولم يدخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي
كانت عوناً لنا بعد الله في إتمام هذا العمل على أكمل وجه.

فهرس المحتويات	
رقم الصفحة	الموضوع
I	المستخلاص
II	الأية
III	الإهداء
IV	الشكر والعرفان
V	فهرس المحتويات
VIII	فهرس الأشكال
الفصل الأول: المقدمة	
2	(1-1) المقدمة
3	(2-1) الهدف من البحث
3	(3-1) مشكلة البحث
3	(4-1) بنية البحث
4	(5-1) طريقة البحث
الفصل الثاني : المعدات	
6	(1-2) السيور الناقلة
7	(2-2) الكساره
8	(3-2) البريمه الناقله
10	(4-2) حوض الغسيل
11	(5-2) ماكينة بلورة البلاستيك
12	(6-2) الضاغط
13	(7-2) محبب إعادة تدوير البلاستيك
14	(8-2) ناقل الحبوب الهوائي

9-2) قادوس التجميع

الفصل الثالث : أجهزة الحماية

15	
17	Circuit breaker (1-3)
17	Fuse (2-3)
17	over load(3-3)
17	Relay (4-3)
18	contactor (5-3)
19	LM35 (6-3) الحساس الحراري

الفصل الرابع : المتحكمات الدقيقة

23	(1-4) المقدمة
23	(2-4) كيفية عمل المتحكم
23	(3-4) خصائص المتحكمات الدقيقة
24	(4-4) تركيب المتحكمات الدقيقة
25	(5-4) وحدات الإدخال و والإخراج
29	(6-4) أنواع المتحكمات
30	(7-4) ربط المتحكم بالحاسوب
31	(8-4) تحديد نوع المتحكم المستخدم
31	(9-4) المقاومات وتوصيلها في الدائرة الإلكترونية
32	(10-4) المتحكم ATMEGA 16
34	(11-4) مميزات الطرفيات
الفصل الخامس : التصميم والتنفيذ	
37	(1-5) شرح عمل دائرة السير

39	(2-5) شرح عمل دائرة الكسارة
41	(3-5) شرح عمل دائرة البريمة 1
43	(4-5) شرح عمل دائرة حوض الغسيل
45	(5-5) شرح عمل دائرة البريمة 2
47	(6-5) شرح عمل دائرة المجفف
49	(7-5) شرح عمل دائرة مضخة التجفيف
51	(8-5) شرح عمل دائرة البريمة 3
57	(9-5) شرح عمل دائرة الضاغط
59	(10-5) شرح عمل دائرة القطاعة
61	(11-5) شرح عمل دائرة مضخة التعبئة
62	(12-5) شرح عمل دائرة ال master

الفصل السادس : النتائج والتوصيات

64	(1-6) الخلاصة
64	(2-6) التوصيات

المراجع

الملاحق

فهرس الأشكال

رقم الصفحة	رقم الشكل
7	(1-2) السير الناقل
8	(2-2) الكساراة
9	(3-2) البريمة الناقلة
10	(4-2) حوض الغسيل
11	(5-2) ماكينة بلورة البلاستيك
12	(6-2) الضاغط
13	(7-2) محبب إعادة تدوير البلاستيك (القطاعة)
14	(8-2) ناقل الحبوب الهوائي
15	(9-2) قادوس التجميع
20	LM35 (1-3) الحساس
27	LCD 16 X2 (1-4) شاشة
29	LCD (2-4) توصيل شاشة
32	ATMEGA16 (3-4) المتحكم
36	(1-5) دائرة التحكم في محرك السير
37	(2-5) تصميم دائرة السير
38	(3-5) دائرة التحكم في الكساراة
39	(4-5) تصميم دائرة الكساراة
40	(5-5) دائرة التحكم في البريمة 1
41	(6-5) تصميم دائرة البريمة 1

42	(7-5) دائرة التحكم في حوض الغسيل
43	(8-5) تصميم دائرة حوض الغسيل
44	(9-5) دائرة التحكم في البريمة 2
45	(10-5) تصميم دائرة البريمة 2
46	(11-5) دائرة التحكم لمحرك المجفف
47	(12-5) تصميم دائرة المجفف
48	(13-5) دائرة التحكم في مضخة التجفيف
49	(14-5) تصميم دائرة مضخة التجفيف
50	(15-5) دائرة التحكم في البريمة 3
51	(16-5) تصميم دائرة البريمة 3
52	(17-5) دائرة التحكم لمحرك البريمة الرئيسية للضاغط
53	(18-5) دائرة التحكم لمحرك البريمة الأساسية للضاغط
54	(19-5) دائرة التحكم للسخانات الثلاثة الموجودة في الضاغط
55	(20-5) دائرة التحكم في مراوح تبريد الضاغط
56	(21-5) تصميم دائرة الضاغط
58	(22-5) دائرة التحكم في محرك القطاعة
59	(23-5) تصميم دائرة القطاعة
60	(24-5) دائرة التحكم في محرك مضخة التعبيئة
61	(25-5) تصميم دائرة مضخة التعبيئة
62	(26-5) تصميم دائرة ال Master

الفصل الأول

المقدمة

الفصل الأول

المقدمة

(1-1) مقدمة:

التحكم في خطوط الانتاج مر بعدة مراحل حيث كان التحكم عن طريق الدوائر التقليدية وتطورت إلى أن وصلت إلى المتحكم المنطقي (PLC) ثم نظام المتحكمات الدقيقة.

الميكروكونترولر واحدة من المتحكمات المبرمجة التي تمتاز بالدقة لذا فهي تستخدم في المعدات التي يحتاج تشغيلها إلى دقة عالية وهي رخصة السعر وصغر الحجم.

تم استخدامها في مشاريع كثيرة بالكلية لكن لأول مرة يتم استخدامها للتحكم في خطوط الانتاج وهو ما يتضمنه مشروعنا هذا والذي يقوم بالتحكم في تشغيل مصنع لإعادة تدوير البلاستيك واختيارنا لمصنع تدوير البلاستيك جاء لندرة هذا البحث وأيضاً لازدياد أهميته في الزمن الراهن لكثرة التالف من قطع البلاستيك بدون استفادة من هذه الوفرة .

هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية لتوفر المادة الخام ولتوفر السوق(المصانع البلاستيكية) حيث هنالك زيادة للطلب على السلعة.

بالرغم من ان هذا المصنع صغير الحجم مقارنة بالمصانع الأخرى اما التحكم فيه بواسطة المايكروكنترولر ضخم ولكنه ممتع بعض الشئ الأمر الذي يجعلنا نشجع الفكرة ونمضي في تفزيدها.

(2-1) الهدف من البحث:

يهدف المشروع الى جعل المايكركونترولر تتحكم في تشغيل خط انتاج مصنع لاعادة تدوير البلاستيك وعمل محاكاة لعملها على ارض الواقع بواسطة برنامجي ال protus و ال bascom .

(3-1) مشكلة البحث:

ان الانظمة التقليدية تعرض العاملين للكثير من المخاطر كما أنها تحتاج الى مراقبة حثيثة وايضاً تحتاج الى الكثير من الابدي العاملة والتحكم فيها يتم يدوياً .
وإذا توقفت فيه احدى الماكينات في خط الانتاج لا تتوقف الماكينات الأخرى ويحدث تكدس في المواد وهذه مشكلة قد تسبب في تلف الماكينات الأخرى اما نظام ال plc فانه يحتاج الى تكلفة عالية ويحتاج إلى مساحة أكبر .

(4-1) بنية البحث :

يتكون البحث من ستة فصول حيث يحتوي الفصل الاول على المقدمة ، يحتوي الفصل الثاني على المعدات ، يحتوي الفصل الثالث على اجهزة الحماية ، يحتوي الفصل الرابع على المتحكمات الدقيقة ، يحتوي الفصل

الخامس على التصميم والتنفيذ ، يحتوي الفصل السادس على النتائج والتوصيات .

٥-١) طريقة البحث :

تم جمع البيانات الخاصة بهذا البحث من خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها إلى عدة مصانع لإعادة تدوير البلاستيك ووجدنا أن أغلبية هذه المصانع يتم التحكم فيها يدوياً أو عن طريق نظام الـ plc وبعد ذلك إستخدمنا الماييكروكونترولر للتحكم في خط الإنتاج وتم عملمحاكاة بواسطة برنامجي الـ bascom و protus

الفصل الثاني

المعدات


الفصل الثاني

المعدات

١-٢) السيور الناقلة :

هي تجهيزات متحركة مخصصة لحمل المواد ونقلها من مكان لأخر وهي تتميز بإمكانية التحميل والتفرغ من دون توقف الناقل ، تستخدم السيور الناقلة على نطاق واسع بالتنسيق مع الانظمة الميكانيكية في العمليات الانتاجية في مختلف المجالات الصناعية والانشائية والخدمية والزراعية .


ويكون السير في العادة من طبقة او اكثرب من المطاط ويتم تركيبه على بكرتين عريضتين (تسمى ايضاً درفيلتين) احداهما متصلة بمصدر الحركة (محرك كهربائي) في العادة . ويسير السير ايضاً على مجموعة من الاسطوانات البسيطة التي تسنده وتخفف من الاحتراك وتنتقل المواد عبر السير بخط مستقيم وسرعة معتدلة تتراوح بين 1.5 — 6 متر / ثانية ويستخدم السير هنا لنقل المواد الخام الى الكسارة . الشكل (٢ - ١) يوضح السير الناقل



الشكل (1-2) يوضح السير الناقل

2-2) الكسارة :

يمكن استخدام الكسارة للحد من حجم او تغيير شكل المواد او النفايات حيث يمكن التخلص منها بسهولة اكبر او اعادة تدويرها . يتكون جسمها الخارجي من ألواح من الصلب عالي الجودة وداخلها عدد من السكاكين مثبتة على جسم الكسارة والجزء الآخر مثبت على العضو الدوار داخل الكسارة الذي يدار بواسطة محرك كهربى . تستخدم الكسارة في خطوط اعادة تدوير البلاستيك حيث يتم تكسير القطع البلاستيكية كبيرة الحجم الى الحجم المرغوب فيه .




الشكل (2-2) يوضح الكسارة

3-2(البريمية الناقلة:

تعتبر البريمية الناقلة حلاً جيداً في حالة نقل الحبيبات والمنتجات صغيرة الحجم والبدرة في خطوط الانتاج حيث تتميز البريمية بالقدرة العالية على النقل مع تثبيت معدل تغذية الخامات الى خط الانتاج هذا بالإضافة الى سهولة تشغيلها وصيانتها ويمكن تثبيت البريمية على ماكينة خط الانتاج مباشرة كما يمكن تزويدها بقاعدة يمكن ضبطها حسب الاستخدام كما يمكن تزويدها بقادوس سفلي (صباية) يعمل كمستودع تشغيل لضمان ثبات معدل تغذية الخامات بخط الإنتاج . يتم تصنيع البريمية من ألواح الصلب عالي الجودة ويتم دهنها بالدهان المقاوم للصدأ ويكون

عمودها الدوار في شكل حلزوني (الولي) يتم ادارته بواسطة محرك كهربائي منخفض السرعة .

ونستخدمها هنا في نقل المواد من الكسارة الى حوض الغسيل وكذلك تستخدم في نقل المواد من حوض الغسيل الى المجفف الهوائي وبها فتحات في القادوس لتصفية المياه الموجودة في الحبيبات القادمة من حوض الغسيل وايضاً هناك بريمة اخرى تنقل الحبيبات من المجفف الهوائي الى الضاغط .




الشكل (2-3) يوضح البريمة

(4-2) حوض الغسيل :

تستخدم احواض الغسيل لغسل البلاستيك اثناء عملية اعادة التدوير كما يستخدم في فصل المواد غير المرغوب فيها عن البلاستيك عن طريق الطفو ، وهذا الحوض به زعاف تقوم بدفع البلاستيك الى الامام ومنع المواد من الالتصاق وهذه الزعاف مربوطة مع محرك كهربائي يقوم بإدارتها . وتكون هنالك مضخة تزود الحوض بالماء مع بداية حركة الزعاف حتى تعوض الماء المفقود مع المواد التي


تخرج من الحوض .



الشكل (4-2) يوضح حوض الغسيل

(5-2) ماكينة بلورة البلاستيك:


تقوم بتكييف اجزاء البلاستيك والتخلص من الرطوبة وذلك عن طريق احتكاك المواد مع بعضها البعض وكذلك احتكاك المواد مع جدار الماكينة بواسطة شفرات غير حادة تدار بواسطة محرك كهربائي .



الشكل (2-5) يوضح ماكينة البلورة

6-2) الضاغط :


يحتوي على عدد من السخانات الكهربية تعمل على تسخين المواد حتى درجة الليونة ثم يتم ضغط المواد بواسطة بريمة مربوطة مع محرك كهربائي كبير ذو سرعة معتدلة ويحتوي على فتحات في الاعلى للتخلص من الرطوبة الزائدة في شكل بخار وهذا يصب في الجزء الآخر للضاغط وهو يكون بنفس التركيبة الاولى ولكن لا يحتوي على فتحات وبه فتحات صغيرة تقوم بإخراج المواد في شكل شرائح طولية .



الشكل (6-2) يوضح الضاغط

(7-2) محبب اعادة تدوير البلاستيك (القطاعة) :


يقوم بقطع الشرائح الناتجة من الضاغط وتحويلها الى حبيبات متجانسة .



الشكل (7-2) يوضح القطاعة

8-2) ناقل الحبوب الهوائي :

وهو عبارة عن محرك كهربائي يقوم بضخ الهواء على الحبيبات بغرض تجفيفها ثم بعد ذلك نقلها بالهواء إلى محرك آخر أيضاً لضخ الهواء ونقل الحبيبات إلى القادوس ويتم ضخ الهواء بواسطة مراوح مربوطة مع المحركات وكذلك هذه المراوح تمنع التصاق الحبيبات مع بعضها البعض .




الشكل (2-8) يوضح ناقل الحبوب الهوائي

(9-2) قادوس التجميع :

يعلم على تجميع الحبيبات النهاية وهي عبارة عن مخزن للحبيبات حتى يتم

تعبئتها .



الشكل (9-2) يوضح قادوس التجميع

الفصل الثالث

أجهزة الحماية

الفصل الثالث

أجهزة الحماية

: Circuit breaker(1-3)

هو جهاز تبديل يمكن تشغيله يدوياً او تلقائياً لمراقبة وحماية الطاقة الكهربائية حيث يمكن ان يفصل الدائرة عند وجود خطأ او تحميل زائد .

: Fuse(2-3)

هو مقاومة منخفضة ، عند وجود تيار زائد او حدوث short فإن التيار العالي يسري في هذه المقاومة المنخفضة مما يؤدي الى فصلها وبالتالي فصل التيار من الدائرة كلها حتى لا تتأثر بقية أجهزة الدائرة .

: Over load (3-3)

وهو عنصر حماية ضد التيار الزائد يفصل التيار عن الآلة وهو نوعان داخلي ويكون في ملفات دوائر المحرك او خارجي يتم تثبيته بالتوالي مع خط التغذية

: Relay (4-3)

هو عبارة عن جهاز يمكن عن طريقه التحكم في دائرة كهربائية وتوجد انواع مختلفة وله استخدامات مختلفة ويعتبر أحد المكونات الرئيسية لنظام الحماية .

يحتوي المرحل على مجموعة من النقاط منها ما هو مغلق ومنها ما هو مفتوح وعند تشغيله يقوم بتغيير حالة النقاط حيث تفتح التي كانت مغلقة وتغلق التي كانت مفتوحة ، تتوقف طريقة تغذيته على الغرض من استخدامه .

(5-3) الكنتاكتور (Contactor) :

يعتبر بمثابة القلب في دوائر التحكم الكهربية ، يعمل اساساً على الاثر المغناطيسي للتيار الكهربائي حيث يستخدم ملف يمر به التيار فيولد مجالاً مغناطيسياً يعمل على جذب القلب الحديدي الذي يكون متصلاً بأطراف دائرة القدرة .

يستخدم الكنتاكتور اساساً في تشغيل الاجهزه والمعدات التي تتميز بفرق جهد عالي كذلك تيار كبير عند التشغيل .

يتكون من دائرتين اساسيتين دائرة تحكم ودائرة قدرة وتلامسات ثابتة ونقاط مساعدة .

النقط الرئيسية عادة ما تكون ثلاثة نقاط وتكون في وضع مفتوح normal open

(1-5-3) النقاط المساعدة بالكنتاكتور :

يوجد منها ما هو في وضع طبيعي مفتوح ويختصر بالرمز (NO) ومنها ما هو في وضع طبيعي مغلق (NC) ويمكن معرفتها عن طريق الأوميتر .

• 2-5-3) الاشياء التي يجب معرفتها عند شراء كنتاكتور :

- فرق الجهد الذي تعمل به دائرة التحكم .
- شدة التيار بالنسبة للحمل .
- عدد نقاط التلامس المساعدة المفتوحة والمغلقة .

6-3) الحساس الحراري : LM35

هو عبارة عن دائرة مكتملة يعطينا تغير في الجهد متناسب مع التغير في الحرارة

(10m volt/C)

الحساس LM35DZ هو أحد منتجات شركة National Semiconductor وهي

تقدم أشكال مختلفة من الحساس LM35، وهو شبيه بالترانزستور ، بل ما هو إلا

ترانزستور ذو حساسية عالية للتغير في درجة الحرارة . من المعروف أن

الترانزستور يصنع من مادة السيلكون التي يتغير مدى قابليتها لتوصيل الكهرباء


بتغير درجة الحرارة ، حيث يزداد التيار الكهربائي المار فيها بتغير درجة

الحرارة.

وهو كما يوضح الشكل(3-1) يحتوي على ثلاثة أرجل:

- منفذ الدخل ويتم توصيل جهد ثابت بين 2.2V حتى 5.5V .
- منفذ الخرج وهو المنفذ الذي نحصل منه على قراءة الحساس .

- منفذ الأرضي GND



الشكل(1-3) يوضح الحساس LM35

يمتاز الحساس LM35 عن غيره من الحساسات بالعديد من المزايا ، فب بواسطته يمكن الحصول على قياس درجة الحرارة بدقة أكبر مقارنة مع المقاومة الحرارية (Thermistor) كما أن جهد خرج الحساس كبير نسبياً لذلك فإننا لا نحتاج إلى مكبر عمليات كما هو الحال في المزدوج الحراري (Thermocouple) . مواصفات هذا الحساس :

- دقة هذا الحساس 0.5°C وهي جيدة لمعظم التطبيقات .
- جهد تغذية يتراوح بين 4volt الى 30 volt .
- درجة الحرارة التي يتعامل معها من 55°C تحت الصفر الى 150°C فوق الصفر .
- مناسب لقياس الحرارة في الاماكن البعيدة .

- ذا مقاومة خارجية منخفضة .

- الحرارة الذاتية له منخفضة 0.08°C .

العلاقة بين درجة الحرارة وجهد الحساس :

$$\text{ADC volt} = \frac{Vin * 1024}{Vref}$$

الفصل الرابع

المتحكمات الدقيقة

الفصل الرابع

المتحكمات الدقيقة

(1-4) المقدمة :

اليوم أصبحت الأجهزة الالكترونية والكهربائية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية ، ولا يكاد يخلو مكان من هذه الأجهزة بسيطة كانت أم معقدة . ويمكن أن نقول ان المتحكمات قد غزت هذه الأجهزة فأغلب الأجهزة التي من حولنا تحتوي على متحكمات مثل (الساعات - التلفونات - الكاميرات).

(2-4) كيفية عمل المتحكم:

هو عبارة عن دائرة متكاملة لها وظائف كثيرة متعددة تعمل عن طريق كود مبرمج، وتعتبر المtribمة الدقيقة كمبيوتر صغير حيث تتكون من وحدة معالجة مركزية (CPU)، ووحدة الحساب والمنطق (ALU)، وذاكرتين (RAM وROM) ، ووحدة تخزين البيانات (HARDDISK) ومداخل ومخارج حيث يكون الإدخال والإخراج عن طريق الأرجل (PINS) والمtribم كالحاسوب يحتاج إلى برنامج يحتوي على عدة أوامر توجهه لإنجاز هدف البرنامج وتبرمج المايкро بلغات برمجة متعددة منها الأسمبلي والسي والبيزك وغيرها.

(3-4) خصائص المtribمات الدقيقة:

- 1- يكون عادة داخل جهاز آخر للتحكم بذلك الجهاز.
- 2- المتحكمه الدقيقة تحوي ما يحتاجه من الذاكرة ROM, RAM فهو ليس بحاجة إلى شرائح خارجية للذاكرة.
- 3- يكون عملها محدد بمهمة واحدة وتنفيذ الأوامر في برنامج يكون مخزنا في ذاكرة المتحكمه الدقيقة.
- 4- يكون إستهلاك المتحكمه الدقيقة من الطاقة صغير جداً بالنسبة إلى الحواسيب الأخرى.

(4-4) تركيب المتحكمات الدقيقة:

(1-4-4) المعالج:

في المتحكمات يوجد معالج واحد يقوم بجميع العمليات المنطقية من إدخال وإخراج البيانات وجميع الحسابات الأخرى وبالطبع لا يمكن تنظيم هذه العملية إلا بواسطة برنامج يحتوي على سلسلة من الأوامر يقوم المعالج بتطبيقها بشكل تسلسلي وهذه الأوامر تحفظ على شكل موضع في الذاكرة ويتم نسخها إلى المسجل بواسطة قناة البيانات ، وفك تشفير البيانات يتم بوحدة خاصة بذلك في المعالج وكل أمر هنا يمثل 1.2 بait أو أكثر.

(2-4-4) الذاكرة:

هناك نوعين من الذاكرة:

• الذاكرة : RAM(Random access memory)

تنفذ جميع البيانات فيها عندما يتم فصل التيار عنها، وتستخدم في تخزين البيانات التي يحتاج إليها المعالج أثناء تنفيذ الأوامر المختلفة.

• الذاكرة : Rom(Read only memory)

هي مجموعة من الأمور يحتاجها المعالج ليشغل نفسه فيتراوح حجمها ما بين 512 إلى 4096 بايت وقد يصل حجمها إلى 128 كيلو بايت في بعض المتحكمات وتحتوي على EPROM يمكن برمجتها مرة واحدة والثانية EPPROM يمكن برمجتها أكثر من مرة.

• فلاش : Flash

هو عبارة عن ذاكرة تستخدم في تخزين البرامج والأوامر المعطاة للمتحكم.

(4-5) وحدات الإدخال والإخراج:

ادخال وخروج البيانات يعتمد على المنافذ PORTS المرتبطة بالمسجل وهناك نوعين من المنافذ على التوالي أو على التوازي في التوصيل على التوازي يتم نقل 8 بت في الوقت ذاته على خطوط مختلفة في التوصيل على التوالي يتم نقل بت واحد تلو الآخر في خط واحد فقط.

بعض أنواع وحدات الإدخال والإخراج :

: LCD(16X2) ١-٥-٤ (شاشة الإظهار الكريستالية)

تسمى (شاشة عرض الكريستال السائل) ، وتكون هذه الشاشة من زجاج الكريستال المعالج وتتوافر هذه الشاشات بأحجام وأنواع مختلفة ويوجد منها نوعين أساسيين وهما:

• شاشات العرض المعتمدة على الحروف Character LCD

• شاشات العرض المعتمدة على الرسومات Graphical LCD

والنوع المستخدم في الدائرة الخاصة بالمشروع هي من النوع الأول وذلك لعرض قيم درجات الحرارة ، وهي توفر إمكانيات إخراج أي نصوص تتكون من حروف أو أرقام أو رموز وتتوفر بأحجام وألوان مختلفة مثل:

Green 16X2 LCD •

Blue 16X2 LCD •


Green 20X4 LCD •

Green 16X4 LCD •

16X2 ، تعني عدد الأسطر في عدد الأحرف ، حيث يمثل الرقم (2) عدد الأسطر و العدد (16) يمثل عدد الحروف التي يمكن كتابتها في كل سطر .

2-5-4) ميزات شاشة LCD :

- تغذيتها من $4.5V$ إلى $5.5V$ ، إذا تم تغذيتها بجهد أقل فإنها لا تعمل ، وإذا تم رفع الجهد فإنه يحدث ارتفاع في درجة حرارتها مما يؤدي إلى تلفها ، لذلك يتم تغذيتها بجهد $5V$ تماماً.
- يمكن وصلها بطريقة 8 أقطاب أو 4 أقطاب .
- توجد بأحجام عديدة .
- استهلاك قليل للطاقة.




يوضح الشكل (1-4) : شاشة LCD 16X2

3-5-4) أقطاب شاشة LCD :

- قطب VSS: وهو قطب التغذية لشاشة LCD وهو جهد الأرضي (0)
- منطقي (GND)
- القطب VDD: وهو قطب التغذية لشاشة LCD ولكن ذو قيمة $+5V$.

- القطب VEE: وهو قطب جهد التباين ويقصد بالتباين هو حدة ظهور الرمز على الشاشة . أقل تباين عند تطبيق $5V$ + وأعلى تباين يكون عند تطبيق $0V$ على هذا القطب .
- القطب RS : وهو مسجل اختيار الدخل للشاشة ،ويطبق المنطق (0) عندما يراد إرسال كلمة تحكم، ويطبق المنطق (1) عندما يراد إرسال معطيات للشاشة.
- القطب R/W : وهو للقراءة والكتابة .
- القطب E : وهو قطب تمكين للشاشة ، فكل معلومة يتم قرائتها أو كتابتها على شاشة LCD يجب إرفاقها بنبضة تمكين على هذا القطب ، ونبضة التمكين هذه تحدث عند الجهة الهاابطة ، أي تتم هذه النبضة برفع القطب إلى المنطق (1) و إنزاله إلى المنطق (0) بعد تأخير مناسب.
- الأقطاب DB0 إلى DB7 : وهي أقطاب المعطيات (DATA) حيث تتم كتابة المعطيات أو كلمات التحكم عبر هذه الأقطاب إلى شاشة LCD وكذلك قراءة المعطيات منها.
- القطبين A و K : هما على الترتيب قطبي المصعد و المهبط لل—LED المسطح المستطيل الموجود خلف الشاشة والذي يضاء عند تطبيق المنطق (1) على المصعد (A) والمنطق (0) على المهبط (K).



يوضح الشكل (4-2) توصيل شاشة LCD 16X2

6-4) أنواع المتحكمات:

توجد أنواع مختلفة من المتحكمات وتعليمات برمجة مختلفة ومنتجات الشركات

متعددة وتختلف إمكانياتها من شركة إلى أخرى وبعضها يزيد في الامكانيات.

الكافأة لا تختلف من منتجات إلى منتجات أخرى من نفس النوع لكن الاختلافات

بينها هي التي تحدد الاحتياجات المطلوبة لبناء دائرة وهنالك متحكمات للاستخدام

التجاري والصناعي والعسكري وكل ميزاته فمتحكم Pic لشركة microchip

يتميز بالعمل في ظروف تشويش عالية مثل اماكن وجود المحركات حيث يتوفّر

معظم انتاج الشركة للصناعات العسكرية .

يمكن استخدام أي نوع من المتحكمات في أي مشروع لتوظيف المتحكم بشكل صحيح مع مواصفات المتحكم Atmel datasheet حساس التشويش وأرخص من متحكمات Pic ولها تعليمات أكثر منه مما يعطي مرونة في عملية البرمجة وفي المقابل يعطي أيضا تعقيدا لمعرفة الأوامر الكثيرة من أنواعها atmega32 و atmega16 ونجد أن جميع أنواع متحكمات atmel تتشابه في التكوين وتختلف في عدد الأرجل وسعة الذاكرة .نتيجة انخفاض الشركات المنتجة للمتحكمات أصبحت جزء من المنتجات تستخدم كأجهزة تحكم ، وطورت صناعة المتحكمات مما دفع الشركات للمساهمة فيها وتوارت بعض الشركات واعتلت القمة شركات أخرى منها microchip التي انتجت متحكم Pic الذي تشير حروفه لمختصر .peripheral interface controllers كلمات واجهة تحكم الملحقات

7-4) ربط المتحكم بالحاسوب :

يجب ربط المتحكم بحاسوب خارجي ليتمكن من إنزال المبرمج عليه ويمكن ربط

المتحكم الآلي بعدة طرق وهي :

- عن طريق استخدام لوحة التطوير وهي عبارة عن لوحة متعددة الأغراض يمكن إدماج المتحكم فيها وتحتوي اللوحة على مبرمج مدمج ومنفذ للطاقة وتحتوي كذلك على عدد من الإضافات الأخرى التي تساعده في تطبيقات

مختلفة للمتحكم ويوجد منها أنواع متعددة تختلف بميزاتها وخصائصها

وتحتوي على منفذ تسلسلي لربط المتحكم بالحاسوب

- عن طريق المبرمج وهو عبارة عن وصلة جاهزة تربط بين المتحكم وبين المنفذ التسلسلي في الحاسوب.

(8-4) تحديد نوع المتحكم المستخدم :

عند اتخاذ قرار بشأن المتحكم المستخدم والاجهزة التي تحتاج اليها للتصميم فهناك

العديد من الاشياء التي يجب وضعها في الاعتبار ومنها نوع وفكرة وطبيعة

التصميم ومدى توفر المساعدة عند التفكير في حل المشكلة ومدى الحصول على

الفكرة عن المنتجات المختلفة لتحديد النوع المناسب منها وتتوفر المتحكم بالنوعية

المطلوبة وتكون مهمته في التحكم وطول بياناته وحجم ذاكرته وتتوفر المساعدة

والتعليمات المتيسرة لبرمجه ومعرفة تركيبه الهيكلي ونوع التوثيق المتوفر

للاستخدام.

المرجع من للمتحكم دليل

(9-4) المقاومات وتوصيلها في الدائرة الإلكترونية:

- المقاومة الموصلة على التوازي:

من السهل على التيار الكهربائي المرور في أكثر من مسار واحد فقط ولهذا تكون

قيمة المقاومة الكلية في حالة التوصيل على التوازي أصغر قيمة في الدائرة.


2- المقاومة الموصولة على التوالى:

للحصول على قيمة مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات.

: ATMEGA16 (10-4)

يتم تشغيل الـ Atmega16 إما بواسطة مذبذب داخلي أقصى تردد له (1MHZ) حيث أن كل متحكمه تعمل بنوع مختلف من المذبذبات حسب الشركات المصنعة لكل منها، أو بواسطة مذبذب خارجي يتم توصيله بالأرجل (12,13)، كما تحتوي الـ Atmega16 على ارجل لتحويل الكميات التشابهية إلى كميات رقمية (ADC) وهي من الرجل (33 إلى 40). أيضا يحتوي على منفذين للإتصالات التسلسليه وهما الأرجل (14 و 15). كذلك يحتوي على ثلاثة منافذ للمقاطعة الخارجية وهي المنافذ (3 و 16 و 17) كما في الشكل (3-4) كذلك يحتوي على موقتين متصلين بالمنفذ (2) و (1) تستخدم حسب التهيئة إما كموقت داخلي أو كعداد خارجي كما يوضح

الشكل (3-4)



الشكل (3-4) يوضح ATMEGA 16

1-10-4) مميزات المتحكم :Atmega16

- 1- أداء عالي مع إستهلاك منخفض للطاقة.
- 2- عالية الأداء.
- 3- تنفيذ واحدة من 131 تعليمية خلال دورة في الثانية الواحد.
- 4- سجل عمل عام بسعة 8 بت(وهي السجلات المستخدمة لنقل البيانات آنيا أثناء تطبيق البرنامج).
- 5- سرعة في تنفيذ التعليمات تصل إلى مليون تعليمية في الثانية في حال كان تردد العمل 1 ميغا هيرتز وتقبل تردد عمل حتى 8 ميغا هيرتز.
- 6- الذواكر غير الطيارة وقصد بها تلك الذواكر التي لانفقد البيانات بإيقاطاع التيار.
- 7- ذاكرة البرنامج بسعة 16 كيلو بايت قابلة لإعادة البرمجة،قابلة للمحو والكتابة لعدد من المرات يصل إلى 10000 دورة محو / كتابة.
- 8- ذاكرة بسعة 512 بايت (EPROM 10000 دورة محو / كتابة).
- 9- ذاكرة داخلية بسعة 1 كيلو بايت.
- 10- إمكانية إيقاف البرنامج وذلك لحماية البرنامج المحمول على المتحكم.

11- الحماية و القفل.

2-10-4) مميزات خاصة بالتحكم:

1- قابلية لإعادة الضبط (Reset) للبرمجة اثناء وقت التشغيل وانماط الحماية للعمل.

2- هزاز (مقاومة-مكثف) داخلي معاير.

3- مصادر مقاطعه داخلية وخارجية.

4- ستة أنماط لحفظ الطاقة.

11-4) مميزات الطرفيات:

1- بسعة 8 بت (Counter/Timer) (عداد/مؤقتان).


2- عداد /مؤقت بسعة 16 بت.

3- عداد زمن حقيقي مع مهتر خاص به.

الفصل الخامس


التصميم والتزفيذ

BLOCK DIAGRAM




الفصل الخامس

التصميم والتنفيذ



الشكل (1-5) يوضح دائرة تحكم محرك السيير




الشكل (5-2) يوضح تصميم دائرة السير


1-5) شرح عمل دائرة السير:

عند الضغط على مفتاح start يبدأ محرك السير في العمل ، يتم ايقاف المحرك بواسطة ال drift switch اذا انحرف السير عن مساره ، اذا زادت سرعة السير عن السرعة المقصنة يتم ايقاف المحرك عن طريق ال speed sensor ، ال rope switch يوقف المحرك عند شد السلك الموصل مع السير ، كما يوجد به over load لوقف المحرك عند التحميل الزائد ، و مفتاح emergency لوقف المحرك في حالة الطوارئ ، أما لإيقاف المحرك في الأوضاع الطبيعية يتم الضغط على ال stop .

في حالة عمل محرك السير او ايقافه يتم ارسال اشارة الى المحرك الذي يليه ، بان يعمل في حالة عمل محرك السير او ان يتوقف بعد فترة معينة من الزمن في حالة توقف محرك السير كما هو موضح في الشكل (5-2) .



الشكل (5-3) يوضح دائرة التحكم في الكسارة



شكل (5-4) يوضح دائرة تصميم الكسارة

2-5) شرح عمل دائرة الكسارة:

يعمل محرك الكسارة عند الضغط على مفتاح start ووصول اشارة بان المحرك السابق

يعلم .

هناك ثلاثة حساسات للحرارة ، الاول يقوم بتحسس حرارة ملفات المحرك والثاني يقوم


بتحسس حرارة بلي المحرك والثالث يقوم بتحسس بلي الكسارة ، حيث تقوم هذه

الحساسات بايقاف المحرك اذا تجاوزت درجات حرارة كل من ملفات المحرك وبلي


المحرك وبلي الكسارة درجة الحرار المطبوبة لكل حساس .

كما ان هناك emergency , over load , stop تقوم بايقاف المحرك .

ويتم ارسال اشارة في المحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك الكسارة وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك الكسارة كما هو موضح في الشكل .(4-5)



الشكل (5-5) دائرة التحكم في البريمة 1




الشكل (6-5) يوضح تصميم دائرة البريمة 1

(3-5) شرح عمل دائرة البريمة الناقلة 1:


يعمل محرك البريمة عند الضغط على مفتاح start ووصول اشارة بان المحرك السابق يعمل ، لها حساس للسرعة يقوم بايقاف المحرك اذا ازدادت سرعته عن السرعة المقننة ، كما بها emergency , over load ,stop حيث تقوم بوقف المحرك .

ويتم ارسال اشارة في للمحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك البريمة وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك البريمة كما هو موضح في الشكل

. (6-5)



الشكل (7-5) يوضح دائرة التحكم في حوض الغسيل




الشكل (8-5) يوضح تصميم دائرة حوض الغسيل

(4-5) شرح عمل دائرة حوض الغسيل:


بعد وصول اشارة بان المحرك السابق يعمل والضغط على مفتاح start يعمل كل من محرك الزعاف ومحرك مضخة المياه كما يحتوي على emergency , over load ، stop تقوم كلها بايقاف المحرك .

ويتم ارسال اشاره في للحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك الحوض وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك الحوض كما هو موضح في الشكل

. (8-5)



الشكل (9-5) يوضح دائرة التحكم في البريمة²




الشكل (10-5) يوضح تصميم دائرة البريمة 2

5-5) شرح عمل دائرة البريمة 2:


يعمل محرك البريمة عند الضغط على مفتاح start ووصول اشاره بان المحرك السايف
يعمل ، لها حساس للسرعة يقوم بايقاف المحرك اذا ازدادت سرعته عن السرعة المقننة ،
كما بها emergency , over load ,stop . حيث تقوم بوقف المحرك .

ويتم ارسال اشاره في للمرک الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك البريمة وان
يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك البريمة كما هو موضح في الشكل

.(10-5)



الشكل (11-5) يوضح دائرة التحكم في محرك المغفف



الشكل (12-5) يوضح تصميم دائرة المجفف


6-5) شرح عمل دائرة المجفف:

يعمل محرك المجفف عند الضغط على مفتاح start ووصول اشارة بان المحرك السابق يعمل .


هناك ثلاثة حساسات للحرارة ، الاول يقوم بتحسس حرارة ملفات المحرك والثاني يقوم بتحسس حرارة بلي المحرك والثالث يقوم بتحسس بلي المجفف ، حيث تقوم هذه الحساسات بايقاف المحرك اذا تجاوزت درجات حرارة كل من ملفات المحرك وبلي المحرك وبلي الكسارة درجة الحرارة المضبوطة لكل حساس .

كما ان هناك emergency , over load , stop تقوم بايقاف المحرك .

ويتم ارسال اشارة في المحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك المجف وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك المجف كما هو موضح في الشكل .(12-5)



الشكل (5-13) يوضح دائرة التحكم في مضخة التجفيف




الشكل (14-5) يوضح تصميم دائرة مضخة التجفيف

7-5) شرح عمل دائرة مضخة التجفيف:


بعد وصول اشارة بان المحرك السابق يعمل والضغط على مفتاح start يعمل محرك مضخة التجفيف كما يحتوي على emergency , over load , stop تقوم كلها بايقاف المحرك .

و يتم ارسال اشاره في للمرک الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك مضخة التجفيف وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك مضخة التجفيف .

ويتم ارسال اشاره في للمحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك مضخة التجفيف وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك مضخة التجفيف كما هو موضح في الشكل (14-5).



الشكل (15-5) يوضح دائرة التحكم في البريمة3




الشكل (16-5) يوضح تصميم دائرة البريمة

8-5) شرح عمل دائرة البريمة 3:


يعمل محرك البريمة عند الضغط على مفتاح start ووصول إشارة بان المحرك السابق يعمل ، لها حساس للسرعة يقوم بايقاف المحرك اذا ازدادت سرعته عن السرعة المقننة ، كما بها emergency , over load ,stop .

ويتم ارسال اشارة في المحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك البريمة وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك البريمة كما هو موضح في الشكل


(16-5)



الشكل (17-5) يوضح دائرة التحكم لمحرك البريمة الرئيسية للضاغط




الشكل (18-5) يوضح دائرة التحكم لمحرك البريمة الأساسية للضاغط




شكل (19-5) يوضح دائرة التحكم للسخانات الثلاثة الموجودة في الضاغط

دائرة التحكم في المراوح الثلاثة الموجودة في الضاغط



الشكل (20-5) يوضح دائرة التحكم في المراوح الثلاثة الموجودة في الضاغط

દ્વારા જાહેર પત્રાની ચંદ્ર (21-5) જાહેર




9-5) شرح عمل دائرة الضاغط:

بعد وصول اشارة بان محرك المعدة السابقة يعمل والضغط على مفتاح start فانه يتم تشغيل السخانات الثلاثة وعند زيادة درجة حرارة السخانات ووصولها الى درجة مضبوطة يتم تشغيل المحرك الرئيسي للضاغط .


عندما تصل درجة حرارة السخانات الى قيمة قصوى مضبوطة فانه يتم تشغيل محركات مراوح لتبريد السخانات .

يوجد به حساسات حرارة تقوم بتحسس درجة حرارة ملفات المحرك وبلغ المحرك وبلغ بريمة الضاغط ، تقوم بايقاف المحرك اذا زادت درجة الحرارة عن القيمة المضبوطة لكل حساس كما يحتوي على emergency , overload stop تقوم كلها بايقاف المحرك .

ويتم ارسال اشارة في للمحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك الضاغط وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك الضاغط كما هو موضح في الشكل .(21-5)



الشكل (22-5) يوضح دائرة التحكم في محرك القطاعة



الشكل (23-5) يوضح تصميم دائرة القطاعة

(10-5) شرح عمل دائرة القطاعة :


يعلم محرك القطاعة عند الضغط على مفتاح start ووصول اشاره بان المحرك السابق يعمل ، و بها emergency , over load ,stop حيث تقوم بوقف المحرك .

ويتم ارسال اشاره في للمرک الذي يليه بان يعلم في حالة عمل محرك القطاعة وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك القطاعة كما هو موضح في الشكل


. (23-5)

L

دائرة التحكم في محرك مضخة التعبئة




الشكل (24-5) يوضح التحكم في دائرة محرك مضخة التعبئة



الشكل (5-25) يوضح تصميم دائرة مضخة التعبئة

١١-٥) شرح عمل دائرة مضخة التعبئة:

بعد وصول اشارة بان المحرك السابق يعمل والضغط على مفتاح start يعمل محرك مضخة التعبئة ، كما يحتوي على emergency , stop , over load تقوم كلها بايقاف المحرك . ويتم ارسال اشاره في للمحرك الذي يليه بان يعمل في حالة عمل محرك مضخة التعبئة وان يتوقف بعد فترة من الزمن في حالة توقف محرك مضخة التعبئة كما هو موضح في الشكل (25-5).



الشكل (26-5) يوضح تصميم دائرة ال Master

ـ (12-5) شرح عمل دائرة ال master

تقوم بمراقبة جميع معدات خط الإنتاج حيث يشكل كل محرك أو محركات مجموعة ثم يتم ربط هذه المجموعة مع ال master وفي حالة emergency او over load يظهر في شاشة ال master حدوث مشكلة في المجموعة التي حدث بها العطل كذلك في حالة stop يظهر في شاشتها توقف مجموعة معينة كما هو موضح في الشكل

. (26-5)

الفصل السادس

النتائج والتوصيات

الفصل السادس

الخلاصة والتوصيات

1-6) الخلاصة :

تم استخدام المتحكم الدقيق (الميكروكونترولر) في التحكم في خط إعادة تدوير البلاستيك وعمل محاكاة له بواسطة برنامجي ال Protus وال Bascom.

عند الضغط على مفتاح START لاي ماكينة في خط الانتاج يعمل محرك هذه الماكينة . اما إيقاف الماكينة فيتم عند الضغط على ال STOP او EMERGENCY او احد حساسات الحرارة او احد حساسات الأعطال مثل ال OVER LOAD .

في حالة توقف الماكينة تقوم بإرسال إشارة للماكينة التي تليها بان تتوقف بعد (t) من الزمن اما الماكينة السابقة لها في خط الإنتاج تتوقف مباشرة دون تأخير .

2-6) التوصيات :

- تطوير المشروع حتى يتم التحكم في وقف معدات خط الإنتاج في حالة حدوث عطل لإحدى معدات الخط التي في الوسط حتى لا تتكدس المواد في المعدات التي قبلها .

المراجع


المراجع :

- عبد الحميد بسيوني - تطبيقات المتقنات الدقيقة - دار الكتب العلمية - القاهرة .
- وليد بليد - رسالة ماجستير هندسة التحكم الآلي - جامعة حلب - 2009م.

الملاحق


Flow chart for blower1

ملحق رقم (1)




Flow chart for compressor

ملحق رقم (2)




Crusher flow chart

ملحق رقم (3)




the screw flow chart

ملحق رقم (4)




ملحق رقم (5)

flow chart of
crystal machine




Flow chart for cutter

ملحق رقم (6)



Master flow chart



'Name Equipment : Belt Equipment

ملحق رقم (8) كود السيير

'Author :-

'Amine Abdallah

'Iwab Moawya

'Email Abraim

'Yahmed Abdalmomin

'Dim Var As Bit

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

'*

```
'Main Program
Cls
Do
If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then
Set Relay : Set Var : Waitms 1000
Elseif S = 1 Or Ov = 1 Or Em = 1 Or Ro = 1 Or Dr = 1 Then
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If
If C = 1 Then
Set Relays
Waitms 2000
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If
If C = 0 Then
Reset Relays
End If
If St = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If St = 0 Then
Reset Relays
End If
If Zm = 1 Or Ov = 1 Or S = 1 Or Ro = 1 Or Dr = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 And S = 0 And Ro = 0 And Dr = 0 Then
Reset Relayp
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd ""
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
If St = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
```

ملحق رقم (9) كود الكسارة

Name Equipment : Crusher Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Awab Moawya

Esmail Ibrahim

Mohammed Abdalmonim

'*****

'Program Description:

This program illustrated the control system of Crusher Equipment by uses Microcontroller

'*****

'Complier Directive :

```
$regfile = "m16def.dat"                                ' Type of Micro (Atmega16)
$crystal = 4000000                                     'Speed of Micro
'*****
'Configuration
Config Lcd = 16 * 4
Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2
Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0           'main motor
Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3          'stop control signal
Config PINC.4 = Output : Relays Alias PORTC.4          'problem control signal
Config PINB.4 = Input : C Alias PINB.4                 'control signal from to start
Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0            'start
Config PINB.1 = Input : Em Alias PINB.1                'emergency of control device
Config PINB.2 = Input : Ov Alias PINB.2                'over load of control device
Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3                'stop of control device
Config ADC = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Enable Interrupts
Start ADC
'*****
Dim W1 As Word , Temperature1 As Word                 'sensor of beren motor
Dim W2 As Word , Temperature2 As Word                 'sensor of beren pressure
Dim W3 As Word , Temperature3 As Word                 'sensor of motor wilding
Dim Var As Bit
'*****
'main program
Cls
Do
Gosub Get_temp_c
If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then
Set Relay : Set Var : Waitms 1000
Elseif Temperature1 >= 50 Or Temperature2 >= 50 Or Temperature3 >= 50 Or Ov = 1 Or Em = 1 Then
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If.
```

```
End If
If C = 1 Then
Set Relays
Waitms 2000
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If
If C = 0 Then
Reset Relays
End If
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If EM = 1 Or OV = 1 Or Temperature1 >= 50 Or Temperature2 >= 50 Or Temperature3 >= 50 Then
Set Relayp
End If
If EM = 0 And OV = 0 Then
Reset Relayp
End If
If OV = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If OV = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd ""
End If
If EM = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If EM = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
If ST = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
If ST = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd ""
End If
```

'Name Equipment : Screw.1 Equipment

'Author :-

'Ahmed Abdallah

'Awab Moawya

'Esmail Ibrahim

'Mohammed Abdalmonim

'Program Description:

'This program illustrated the control system of Screw.1 Equipment by uses Microcontroller

'Compiler Directive

'#reg file = "m16def.dat"

'Type of Micro (Atmega16)

'#crystal = 4000000

'Speed of Micro

'*****

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0 'main motor

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3 'stop control signal to master

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4 'problem control signal to master

Config PINB.5 = Input : C Alias PINB.5 'control signal to start

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0 'start

Config PINB.1 = Input : Em Alias PINB.1 'emergency of control device

Config PINB.2 = Input : Ov Alias PINB.2 'over load of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3 'stop of control device

Config PINB.4 = Input : S Alias PINB.4 'speed sensor of screw motor

'*****

Dim Var As Bit

'*****

'main program

Cls

Do

If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Else If S = 1 Or Ov = 1 Or Em = 1 Then

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 1 Then

Set Relays

Waitms 2000

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 0 Then

Reset Relays

End If

```
If C = 0 Then
Reset Relays
End If
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Or S = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 And S = 0 Then
Reset Relayp
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd ""
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
If ST = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
If ST = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd ""
End If
If S = 1 Then
Locate 4 , 1
Lcd "speed"
End If
If S = 0 Then
Locate 4 , 1
Lcd ""
End If
Loop
End
```

ملحق رقم (11) حوض الغسيل

Name Equipment : Washing Tank Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Awab Moawya

Esmail Abrahim

Mohamed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Washing Tank Equipment by uses Microcontroller

Compiler Directive

```
#regfile = "m32def.dat"           ' Type of Micro (Atmega16)
#crystal = 8000000               ' Speed of Micro
```

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2	
Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0	'main motor
Config PINC.4 = Output : Relays Alias PORTC.4	'stop control signal to master
Config PINC.3 = Output : Relayw Alias PORTC.3	'motor of water pump
Config PINC.5 = Output : Relayp Alias PORTC.5	'problem control signal to master
Config PINB.4 = Input : C Alias PINB.4	'control signal to start
Config PINB.1 = Input : Ov Alias PINB.1	'over load
Config PINB.2 = Input : Em Alias PINB.2	'emergency of control device
Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3	'stop
Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0	'start

Dim Var As Bit

main program

```
If Switch = 0 And C = 0 And Var = 0 Then
Set Relay : Set Var : Waitms 1000
Elseif Switch = 0 And Var = 1 Or Em = 1 Or Ov = 1 Then
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If
If C = 1 Then
Set Relays
Waitms 2000
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If
If C = 0 Then
Reset Relays
End If
```

```
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 Then
Reset Relayp
End If
If ST = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "stop"
End If
If ST = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd " "
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 10
Lcd "o.1"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 10
Lcd " "
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd " "
End If
Loop
End
```

Name Equipment : Screw2 Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Awab Moawya

Esmail Abrahim

Mohammed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Screw2 Equipment by uses Microcontroller

Compiler Directive

\$regfile = "m16def.dat"

Type of Micro (Atmega16)

\$crystal = 4000000

Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0

'main motor

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3

'stop control signal to master

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4

'problem control signal to master

Config PINB.5 = Input : C Alias PINB.5

'control signal to start

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0

'start

Config PINB.1 = Input : Em Alias PINB.1

'emergency of control device

Config PINB.2 = Input : Ov Alias PINB.2

'over load of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3

'stop of control device

Config PINB.4 = Input : S Alias PINB.4

'speed sensor of screw motor

Dim Var As Bit

main program

Cls

Do

If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Elseif S = 1 Or Ov = 1 Or Em = 1 Then

Set Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 1 Then

Set Relays

Waitms 2000

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 0 Then

Reset Relays

End If

```
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Or S = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 And S = 0 Then
Reset Relayp
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd ""
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
If ST = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
If ST = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd ""
End If
If S = 1 Then
Locate 4 , 1
Lcd "speed"
End If
If S = 0 Then
Locate 4 , 1
Lcd ""
End If
```

Name Equipment : Drier Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Iwab Moawya

Esmail Ibrahim

Mohammed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Drier Equipment by uses Microcontroller

Complier Directive

\$regfile = "m16def.dat" Type of Micro (Atmega16)

\$crystal = 4000000 Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0 main motor

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3 stop control signal to master

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4 problem control signal to master

Config PINB.4 = Input : C Alias PINB.4 control signal to start

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0 start

Config PINB.1 = Input : Em Alias PINB.1 emergency of control device

Config PINB.2 = Input : Ov Alias PINB.2 over load of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3 stop of control device

Config ADC = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal

Enable Interrupts

Start ADC

Dim W1 As Word , Temperature1 As Word sensor of beren motor

Dim W2 As Word , Temperature2 As Word sensor of beren pressure

Dim W3 As Word , Temperature3 As Word sensor of motor winding

Dim Var As Bit

Main program

CLS

Do

Gosub Get_temp_c

If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Elseif Temperature1 >= 50 Or Temperature2 >= 50 Or Temperature3 >= 50 Or Ov = 1 Or Em = 1 Then

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

```
If C = 1 Then
Set Relays
Waitms 2000
Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000
End If
If C = 0 Then
Reset Relays
End If
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Or Temperature1 >= 50 Or Temperature2 >= 50 Or Temperature3 >= 50 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 Then
Reset Relayp
End If
If Wy = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "
End If
If ST = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
If ST = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd "
End If
```

```
If Temperature1 >= 49 Then
    Locate 4 , 1
    Lcd "tm1"
End If
If Temperature1 < 49 Then
    Locate 4 , 1
    Lcd " "
End If
If Temperature2 >= 49 Then
    Locate 4 , 7
    Lcd "tm2"
End If
If Temperature2 < 49 Then
    Locate 4 , 7
    Lcd " "
End If
If Temperature3 >= 49 Then
    Locate 4 , 14
    Lcd "tm3"
End If
If Temperature3 < 49 Then
    Locate 4 , 14
    Lcd " "
End If
Loop
End
*****
Get_temp_c:
W1 = Getadc(6)
W2 = Getadc(5)
W3 = Getadc(7)
Temperature1 = W1
Temperature2 = W2
Temperature3 = W3
Temperature1 = Temperature1 / 4
Temperature2 = Temperature2 / 4
Temperature3 = Temperature3 / 4
Return
```

ملحق رقم (14) مذكرة التجفيف

Name Equipment : Drier pump Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Awab Moawya

Esmail Abrahim

Mohammed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Drier pump Equipment by uses Microcontroller

Complier Directive

\$regfile = "m32def.dat" Type of Micro (Atmega16)

\$crystal = 8000000 Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rd = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0 main motor

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3 stop control signal to master

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4 problem control signal to master

Config PINB.4 = Input : C Alias PINB.4 control signal to start

Config PINB.1 = Input : Ov Alias PINB.1 over load

Config PINB.2 = Input : Em Alias PINB.2 emergency of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3 stop

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0 start

Dim Var As Bit configuration of var

main program

Do

If Switch = 0 And C = 0 And Var = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Elseif Switch = 0 And Var = 1 Or Em = 1 Or Ov = 1 Then

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 1 Then

Set Relays

Waitms 2000

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 0 Then

Reset Relays

End If

If ST = 1 Then

Reset Relay : Set Relays

End If

```
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 Then
Reset Relayp
End If
If ST = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "stop"
End If
If ST = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd ""
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 10
Lcd "o.1"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 10
Lcd ""
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
Loop
End
```

ملحق رقم(15) البريمة 3

'Name Equipment : Screw3 Equipment

'Auther :-

'Ahmed Abdallah

'Awab Moawya

'Esmail Abrahim

'Mohammed Abdalmonim

'Program Description:

'This program illustrated the control system of Screw2 Equipment by uses Microcontroller

'Complier Directive

\$regfile = "m16def.dat" ' Type of Micro (Atmega16)

\$crystal = 4000000 'Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0 'main motor

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3 'stop control signal to master

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4 'problem control signal to master

Config PINB.5 = Input : C Alias PINB.5 'control signal to start

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0 'start

Config PINB.1 = Input : Em Alias PINB.1 'emergency of control device

Config PINB.2 = Input : Ov Alias PINB.2 'over load of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3 'stop of control device

Config PINB.4 = Input : S Alias PINB.4 'speed sensor of screw motor

Dim Var As Bit

'main program

Cls

Do

If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Elseif S = 1 Or Ov = 1 Or ST = 1 Or Em = 1 Then

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 1 Then

Set Relays

Waitms 2000

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 0 Then

Reset Relays

End If

```
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Or S = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 And S = 0 Then
Reset Relayp
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "
End If
If ST = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
If ST = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd "
End If
If S = 1 Then
Locate 4 , 1
Lcd "speed"
End If
If S = 1 Then
Locate 4 , 1
Lcd "speed"
End If
If S = 0 Then
Locate 4 , 1
Lcd "
End If
Loop
End
```

Name Equipment : Compressor1 Equipment

ملحق رقم (16) الضاغط

Author :-

Ahmed Abdallah

Awah Moawya

Esmail Ibrahim

Mohammed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Compressor1 Equipment by uses Microcontroller

Compiler Directive

\$zegfile = "m16def.dat"

\$crystal = 4000000

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0

Type of Micro (Atmega16)

Speed of Micro

main motor

control signal to master in case stop

control signal to master in case problem

heater1

heater2

heater3

fan1

fan2

fan3

motor of vertical screw

start

emergency of control device

over load of control device

ST Alias PINB.3

stop of control device

C Alias PINA.1

Internal

Enable Interrupts

Start ADC

Din W1 As Word , Temperature1 As Word

temperature sensor of motor bearing

Din W2 As Word , Temperature2 As Word

temperature sensor of compressor bearing

Din W3 As Word , Temperature3 As Word

temperature sensor of motor winding

Din W4 As Word , Temperature4 As Word

temperature sensor of heater1

Din W5 As Word , Temperature5 As Word

temperature sensor of heater2

Din W6 As Word , Temperature6 As Word

temperature sensor of heater3

Din Var As Bit

```
Cl$  
Do  
Gosub Get_temp_c  
If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then  
Heat1 = 1 : Heat2 = 1 : Heat3 = 1 : Var = 1  
End If  
If Temperature4 >= 40 And Temperature5 >= 40 And Temperature6 >= 40 And Var = 1 And ST = 0 Then  
Set Relay : Set Relayr  
End If  
If ST = 1 Then  
Set Relays  
End If  
'Set Relay : Reset Relays : Set Relayr  
If ST = 0 Then  
Reset Relays  
End If  
If Temperature4 >= 48 And Var = 1 Then  
Set Fan1  
End If  
If Temperature5 >= 48 And Var = 1 Then  
Set Fan2  
End If  
If Temperature6 >= 48 And Var = 1 Then  
Set Fan3  
End If  
If C = 1 Then  
Set Relays  
Waitus 2000  
Reset Relay : Reset Var : Reset Heat1 : Reset Heat2 : Reset Heat3 : Reset Relayr : Fan1 = 0 : Fan2 = 0 : Fan3 = 0 : Reset PORTB.5  
End If  
If C = 1 Or Err = 1 Or Temperature1 >= 49 Or Temperature2 >= 49 Or Temperature3 >= 49 Or Var = 0 Or ST = 1 Then  
Reset Relay : Reset Var : Reset Heat1 : Reset Heat2 : Reset Heat3 : Reset Relayr : Fan1 = 0 : Fan2 = 0 : Fan3 = 0 : Reset PORTB.5  
End If  
If Temperature4 < 48 Then  
Fan1 = 0  
End If  
If Temperature5 < 48 Then  
Fan2 = 0  
End If  
If Temperature6 < 48 Then  
Fan3 = 0  
End If
```

```
If Temperature2 >= 49 Then
```

```
Locate 4 , 7
```

```
Lcd "tm2"
```

```
End If
```

```
If Temperature2 < 49 Then
```

```
Locate 4 , 7
```

```
Lcd "
```

```
End If
```

```
If Temperature3 >= 49 Then
```

```
Locate 4 , 14
```

```
Lcd "tm3"
```

```
End If
```

```
If Temperature3 < 49 Then
```

```
Locate 4 , 14
```

```
Lcd "
```

```
End If
```

```
Loop
```

```
End
```

```
'*****
```

```
Get temp_c:
```

```
W1 = Getadc(6)
```

```
W2 = Getadc(5)
```

```
W3 = Getadc(7)
```

```
W4 = Getadc(4)
```

```
W5 = Getadc(3)
```

```
W6 = Getadc(2)
```

```
Temperature1 = W1
```

```
Temperature2 = W2
```

```
Temperature3 = W3
```

```
Temperature4 = W4
```

```
Temperature5 = W5
```

```
Temperature6 = W6
```

```
Temperature6 = Temperature6 / 4
```

```
Temperature1 = Temperature1 / 4
```

```
Temperature2 = Temperature2 / 4
```

```
Temperature3 = Temperature3 / 4
```

```
Temperature4 = Temperature4 / 4
```

```
Temperature5 = Temperature5 / 4
```

```
Return
```

```
If Ov = 1 Or Em = 1 Or Temperature1 >= 49 Or Temperature2 >= 49 Or Temperature3 >= 49 Then
Set Relayp
End If
If Ov = 0 And Em = 0 And Temperature1 < 42 And Temperature2 < 42 And Temperature3 < 42 Then
Reset Relayp
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "overload"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "
End If
If ST = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "STOP"
End If
If ST = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd "
End If
If Temperature1 >= 49 Then
Locate 4 , 1
Lcd "tm1"
End If
If Temperature1 < 49 Then
Locate 4 , 1
Lcd "
End If
If Temperature2 >= 49 Then
Locate 4 , 7
Lcd "tm2"
End If
```

ملحق رقم (17) القطاع

Name Equipment : Cutter Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Awab Moawya

Esmail Ibrahim

Mohammed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Cutter Equipment by uses Microcontroller

Complier Directive

\$regfile = "m32def.dat"

Type of Micro (Atmega16)

\$crystal = 8000000

Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0

main motor

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3

stop control signal to master

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4

problem control signal to master

Config PINB.4 = Input : C Alias PINB.4

control signal to start

Config PINB.1 = Input : Ov Alias PINB.1

over load

Config PINB.2 = Input : Em Alias PINB.2

emergency of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3

stop

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0

start

Dim Var Is Bit

configuration of var

Main program

Do

If Switch = 0 And C = 0 And Var = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Elseif Switch = 0 And Var = 1 Or Em = 1 Or Ov = 1 Then

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 1 Then

Set Relays

Waitms 2000

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 0 Then

Reset Relays

End If

```
If ST = 1 Then
Reset Relay : Set Relays
End If
If ST = 0 Then
Reset Relays
End If
If Em = 1 Or Ov = 1 Then
Set Relayp
End If
If Em = 0 And Ov = 0 Then
Reset Relayp
End If
If ST = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "stop"
End If
If ST = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd ""
End If
If Ov = 1 Then
Locate 1 , 10
Lcd "0.1"
End If
If Ov = 0 Then
Locate 1 , 10
Lcd ""
End If
If Em = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "emergency"
End If
If Em = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
Loop
End
```

ملحق رقم (18) مضخة التعبئة

'Name Equipment : Packing Pump Equipment
'Auther :-
'Ahmed Abdallah
'Awab Moawya
'Esmail Ibrahim
'Mohammed Abdalmonim

'Program Description:

'This program illustrated the control system of Packing Pump Equipment by uses Microcontroller

'Complier Directive

\$regfile = "m32def.dat" ' Type of Micro (Atmega16)
\$crystal = 8000000 'Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.1 , E = PORTC.2

Config PINC.0 = Output : Relay Alias PORTC.0

Config PINC.3 = Output : Relays Alias PORTC.3

Config PINC.4 = Output : Relayp Alias PORTC.4

Config PINB.4 = Input : C Alias PINB.4

Config PINB.1 = Input : Ov Alias PINB.1 'over load

Config PINB.2 = Input : Em Alias PINB.2 'emergency of control device

Config PINB.3 = Input : ST Alias PINB.3 'stop

Config PINB.0 = Input : Switch Alias PINB.0 'start

Dim Var As Bit

Do

If Switch = 0 And Var = 0 And C = 0 Then

Set Relay : Set Var : Waitms 1000

Elseif Switch = 0 And Var = 1 Or Em = 1 Or Ov = 1 Then

Reset Relay : Reset Var : Waitms 1000

End If

If C = 1 Then

Set Relays

Waitms 2000

Reset Relay

End If

If C = 0 Then

Reset Relays

End If

If ST = 1 Then

Set Relays : Reset Relay

End If

```
-- --  
If ST = 0 Then  
Reset Relays  
End If  
If Em = 1 Or Ov = 1 Then  
Set Relayp  
End If  
If Em = 0 And Ov = 0 Then  
Reset Relayp  
End If  
If ST = 1 Then  
Locate 1 , 1  
Lcd "stop"  
End If  
If ST = 0 Then  
Locate 1 , 1  
Lcd "  
End If  
If Ov = 1 Then  
Locate 1 , 10  
Lcd "0.1"  
End If  
If Ov = 0 Then  
Locate 1 , 10  
Lcd "  
End If  
If Em = 1 Then  
Locate 2 , 1  
Lcd "emergency"  
End If  
If Em = 0 Then  
Locate 2 , 1  
Lcd "  
End If  
Loop  
End
```

ملحق رقم (19) الـ Master

Name Equipment : Master Equipment

Author :-

Ahmed Abdallah

Awab Moawya

Esmail Ibrahim

Mohammed Abdalmonim

Program Description:

This program illustrated the control system of Crusher Equipment by uses Microcontroller

Complier Directive

\$regfile = "m16def.dat"

' Type of Micro (Atmega16)

\$crystal = 4000000

' Speed of Micro

Config Lcd = 16 * 4

Config Lcdpin = Pin , Port = PORTD , Rs = PORTC.0 , E = PORTC.1

Config PINA.0 = Input : Gas Alias PINA.0 'grup a stop

Config PINA.1 = Input : Gbs Alias PINA.1 'grup b stop

Config PINA.2 = Input : Gcs Alias PINA.2 'grup c stop

Config PINB.0 = Input : Gds Alias PINB.0 'grup d stop

Config PINB.1 = Input : Ges Alias PINB.1 'grup e stop

Config PINB.2 = Input : Gfs Alias PINB.2 'grup f stop

Config PINA.3 = Input : Gap Alias PINA.3 'grup a problem

Config PINA.4 = Input : Gbp Alias PINA.4 'grup b problem

Config PINA.5 = Input : Gcp Alias PINA.5 'grup c problem

Config PINB.3 = Input : Gdp Alias PINB.3 'grup d problem

Config PINB.4 = Input : Gep Alias PINB.4 'grup e problem

Config PINB.5 = Input : Gfp Alias PINB.5 'grup f problem

Dim Var As Bit

Do

Waitms 5000

Cls

If Gas = 1 Then

Locate 1 , 1

Lcd "gas"

End If

If Gas = 0 Then

Locate 1 , 1

Lcd "

End If

```
If Gap = 1 Then
Locate 1 , 5
Lcd "gap"
End If
If Gap = 0 Then
Locate 1 , 5
Lcd ""
End If
If Gbs = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "gbs"
End If
If Gbs = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd ""
End If
If Gbp = 1 Then
Locate 2 , 5
Lcd "gbp"
End If
If Gbp = 0 Then
Locate 2 , 5
Lcd ""
End If
If Gcs = 1 Then
Locate 3 , 5
Lcd "gcs"
End If
If Gcs = 0 Then
Locate 3 , 5
Lcd ""
End If
If Gcp = 1 Then
Locate 3 , 9
Lcd "gcp"
End If
If Gcp = 0 Then
Locate 3 , 9
Lcd ""
End If
```

```
If Gds = 1 Then
Locate 4 , 5
Lcd "gds"
End If
If Gds = 0 Then
Locate 4 , 5
Lcd ""
End If
If Gdp = 1 Then
Locate 4 , 9
Lcd "gdp"
End If
If Gdp = 0 Then
Locate 4 , 9
Lcd ""
End If
If Ges = 1 Then
Locate 1 , 10
Lcd "ges"
End If
If Ges = 0 Then
Locate 1 , 10
Lcd ""
End If
If Gep = 1 Then
Locate 1 , 15
Lcd "gep"
End If
If Gep = 0 Then
Locate 1 , 15
Lcd ""
End If
If Gfs = 1 Then
Locate 2 , 10
Lcd "gfs"
End If
If Gfs = 0 Then
Locate 2 , 10
Lcd ""
End If
If Gfp = 1 Then
Locate 2 , 15
Lcd "gfp"
End If
If Gfp = 0 Then
Locate 2 , 15
Lcd ""
End If
Loop
End
```